




FICHA  
TÉCNICA



## ACCESORIOS DEL APARATO:

1. Base Triangular (soporte)
2. Barra de Hierro (union de Regla con base)
3. Cuadrado de Aluminio (regleta)
4. Electroiman
5. Base para Electroimán
6. Pilas
7. Sensores
8. Timer Digital
9. Esferas de Metal
10. Hilo para esfera de plastico (plomada)
11. Soporte de Hierro para timer
12. Cable convección para Electroimán



APARATO PARA DEMOSTRAR  
LA CAIDA LIBRE

CAT: AP2050

Antes de utilizar su nuevo producto LEEX,  
lea este manual operativo para evitar  
cualquier mal funcionamiento.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Marcos Carrillo # 345 Col Viaducto Piedad CP 08200 CDMX  
(55) 55309041 VENTAS: Locales Ext. 113 Foráneos Ext. 112  
Whatsapp: 5544715543